

CONSUMER TECHNICAL NOTICE

INVICTUS Speargun Handle Trigger mechanisms

OMER está llevando a cabo una actualización voluntaria de algunas piezas del FUSIL INVICTUS. Los gatillos INVICTUS se encuentran en fusiles de pesca submarina de la marca OMER de la familia INVICTUS:

- INVICTUS REX, INVICTUS HF, INVICTUS CARBON

A OMER le preocupa que se produzca un fallo durante la inmersión, lo que provoque que el mecanismo INVICTUS se bloquee y, por tanto, no suelte el eje.

Si bien ha habido informes de que esto haya ocurrido bajo el agua, no se han informado lesiones, pero OMER cree que emitir un aviso técnico voluntario es lo más seguro y prudente.



Los fusiles INVICTUS sin la marca "M" deben recibir mantenimiento.

Requiere una actualización.



Los mecanismos de disparo con la "M" ya se han actualizado en fábrica
No se requieren más acciones

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente sus fusiles INVICTUS sin las marcas "M" en el gatillo y los mecanismos.

Simplemente lleve el fusil a su distribuidor OMER más cercano.

Podrán actualizar sus mecanismos de activación por usted. El reemplazo se realiza bajo garantía y no incurrirá en ningún cargo.

Contacto con el consumidor: Para obtener ayuda adicional, visite Omersub.com y haga clic [en este enlace](#).