

AVIS TECHNIQUE AU CONSOMMATEUR

Mécanisme de déclenchement de l'arbalète INVICTUS

OMER procède à une mise à jour volontaire de certaines pièces de l'arbalète INVICTUS. Les mécanismes INVICTUS se trouvent sur toutes les arbalètes de marque OMER dans la famille INVICTUS :

- INVICTUS REX, INVICTUS HF, INVICTUS CARBON

OMER a identifié que dans certains cas, très rares, un problème de blocage du mécanisme de l'INVICTUS peut survenir, entraînant la non-libération de la flèche.

OMER estime nécessaire d'informer ses clients par cette notice technique.



Les arbalètes INVICTUS sans la marque "M" sur la gâchette doivent être révisées - **Nécessité d'une mise à jour**



Les mécanismes avec le "M" sur la gâchette ont déjà été mis à jour à l'usine :
Aucune autre action n'est requise

Il est conseillé aux consommateurs de faire vérifier et mettre à jour leurs arbalètes INVICTUS qui n'auraient pas la marque "M" sur la détente et les mécanismes, par leur détaillant agréé OMER / AQUALUNG le plus proche.

Utilisez notre [DEALER LOCATOR](#) si vous ne savez pas où se trouve votre revendeur le plus proche.

Votre revendeur agréé sera en mesure de mettre à jour vos mécanismes de déclenchement pour vous. Cette intervention est gratuite.

Contact avec les consommateurs - pour une assistance supplémentaire, veuillez nous [consulter](#).

NOTICE TECHNIQUE – MECHANISME INVICTUS